

SOLVANT DE NETTOYAGE DÉCAPANT DÉGRAISSANT CANALISATION

PROPRIÉTÉS

AEOS Solvant Dégraissant est un produit liquide prêt à l'emploi, spécialement formulé pour assurer le nettoyage et le dégraissage pour le polyéthylène avant soudage.

Solubilise rapidement les films pelliculés (peau de moulage) et permet le soudage instantané avec son séchage en quelques secondes.

Produit de qualité alimentaire.

COMPOSITION

Préparation à base d'une combinaison synergisée de composés oxygénés à fort pouvoir solubilisant. Teneur en alcool conforme à la directive DVGW-VP 603.

CONDITIONNEMENT

Flacon de 150 ml + Boîte de 100 lingettes

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE

Éléments de composition autorisés par l'arrêté du 8 Septembre 1999 modifié par l'arrêté du 19 Décembre 2013 relatifs aux produits de nettoyage des surfaces et objets pouvant entrer au contact de denrées alimentaires et de boissons pour l'homme et les animaux.

MISE EN OEUVRE

- Produit livré avec un flacon de 150 ml + boîte de 100 lingettes vierges.
- Ouvrir la partie haute de la boîte de lingettes.
- Verser la totalité ou la moitié du flacon dans la boîte de lingettes selon vos besoins.
- Refermer le flacon de 150 ml et la boîte de 100 lingettes maintenant imbibées et prêtes à l'emploi.
- Réserver le flacon de 150 ml.
- Servez-vous en lingettes.
- Frotter et essuyer à l'aide des lingettes imbibées.
- Séchage très rapide

De par sa rapidité de séchage et sa teneur en alcool, ce produit est volatile. Merci de tenir ses contenants fermés.

STOCKAGE & MANIPULATION

Stocker dans l'emballage d'origine debout, bidon fermé, dans un endroit aéré et sec à l'abri de la lumière, de la chaleur et du gel.

A éviter : formation de poussière

Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer. La manipulation doit se faire avec les équipements de sécurité adéquats. Se référer à la fiche de données de sécurité d'utilisation.



DANGER
H225 Liquide et vapeurs très inflammables.
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.
P210 Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. - Ne pas fumer. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P501 Éliminer le contenu/réceptacle dans les déchets industriels spéciaux.

